

# 厦门市水利局

## 厦门市水利局关于 2023 年第一次对水工程安全事项“双随机”检查情况的通报

厦门市政水务原水投资运营有限公司:

按照《厦门市水利局关于印发 2023 年“双随机、一公开”监督检查工作计划的通知》(厦水利〔2023〕81 号)要求和检查事项抽取结果,6 月 16 日,我局组织执法人员对坂头水库水工程安全事项开展了监督检查,现将检查情况进行通报。

### 一、检查情况

坂头水库安全责任人落实到位,已明确水库防汛和水库安全管理政府(行政)责任人、主管部门责任人、管理单位责任人、技术负责人、巡查责任人,并在大坝显著位置设立公示牌,公示责任人姓名、职务及联系电话,配备专门人员 24 小时值班值守。

水库编制了水库调度规程、调度运用计划及防汛抢险应急预案,并经水行政主管部门批复。能够按照调度运用计划进行蓄水调度,严格落实汛线水位以下运行。严格落实水库运行管理规定、巡查制度,日常巡查频次、轨迹符合要求。

水库按规定已完成大坝安全鉴定和注册登记信息系统录入,

水库大坝相关资料齐全。坝体无塌陷、滑坡、破损等不良情况；溢洪道结构完好，底板、边墙无裂缝、无阻水障碍物；取（放）水口通畅无堵塞，周围边坡无危岩、掉块现象。

水库严格落实度汛措施，按规定储备防汛物资，物资保管到位，通讯、预警、监测设施完好，抢险道路畅通。水库水位及降雨量观测设施工作正常。

## 二、工作要求

进一步加强水库日常巡查检查，及时处置发现问题。严格落实调度运用计划和水库安全度汛措施，及时关注雨情工情和预警信息，严禁超蓄满蓄，确保水库安全度汛。做好设施设备维护保养，持续开展白蚁防治，保障水库大坝安全。

